



- > Furnierte Platten
- > Fixmaße und Möbelteile
- > Holzarten
- > Qualitäten
- > Akustik Decken
- > Aktuelles
- > Service
- > Unternehmen
- > Referenzen
- > Kontakt

News und Infos immer aktuell unter:



Wir sind PEFC + FSC zertifiziert:



Beste Qualität für Industrie und Handwerk

Edelholz-Furniere

> Furniere in über 50 verschiedenen Holzarten



16 Douglas Oregon

Botanische Bezeichnung: Pseudotsuga menziesii
Großbritannien/USA: Douglas fir, Oregon Pine

Frankreich:

Spanien:

Italien:

Handelsnamen:

Ähnlich:

Herkunft:

Einsatz:

Oregon Pine
abete Douglas; Pino dell'Oregon
Oregon Pine, Douglasie

Fichte, Hemlock
Nordamerika

Häufig als Furnier aufgearbeitet weiterhin begehrtes Fenster und Türenholz durch sehr hohen Harzgehalt

Eigenschaften:

Gelblich im schmalen Splint, zartrotbraun im Kern. Ändert seine Farbe unter Einwirkung von Licht. Das beste Holz wird in seiner Heimat als Yellow fir bezeichnet.

Oberfläche:

Durch den hohen Harzgehalt oft schwierig in der Oberflächenbehandlung

Preisgefüge:
(Skala von 1-10)

5 - 7